



測定器専用通函の使用方法について

総研電気(株)

●梱包の手順について

- ①測定器を中央に置く
- ②スポンジを被せベルトで固定する。
- ③付属品収納バックを載せる。
- ④蓋を被せて四方のマジックテープを合わせベルトで固定する。



寸法：W630×D535×H515(mm)